

گزارش وضعیت همجواری ها و پایدار سازی

تاریخ:

شماره پرونده:

مشخصات ملک	نام مالک:	منطقه شهرداری:	تعداد طبقات: ۷ طبقه
	پلاک ثبتی:	ناحیه:	زیربنا: متر ۱۴۳۴,۴۱
	شماره پرونده شهرداری:	شماره پروانه ساختمانی:	نوع کاربری: مسکونی
	تاریخ صدور:		
آدرس ملک:			

مشخصات ناظر	نام:	شماره تلفن همراه:
	ام خانوادگی:	شماره تلفن ثابت:
	شماره نظام مهندسی:	پایه: يك رشته:

مشخصات ملک یا معبرهای مجاور ساختمان برای هر جهت به صورت کامل تکمیل گردد:

عمق گودبرداری پروژه: ۳,۸۰ متر

توضیحات	عمق زیرزمین از ۰.۰	نوع اسکلت	تعداد طبقه	قدمت	ساختمان یا معبر	
-	هر دو فاقد زیر زمین	هر دو بافت فرسوده با مصالح بنایی	اولی ۲ طبقه دومی ۲ طبقه	اولی ۵۰ ساله دومی ۲۰ ساله	دو عدد ساختمان	شمالاً:
-	-	-	-	-	حیاط و رمب همین ساختمان	جنوباً:
-	اولی فاقد زیر زمین دومی و سومی به عمق ۱,۷۰ متر	اولی بتنی دومی و سومی فلزی	اولی ۵ طبقه دومی ۴ طبقه سومی ۳ طبقه	اولی نوساز دومی ۲۰ ساله سومی ۲۰ ساله	سه عدد ساختمان	شرقاً:
-	زیر زمین به عمق ۱,۴۰ متر	بافت فرسوده با چوب و کاهگل	ساختمان دو طبقه	ساختمان به قدمت ۷۰ سال و گذر ۶ متری	یک ساختمان و یک گذر	غرباً:

باتوجه به آنکه عمق گودبرداری حدوداً ۳,۸۰ متر بوده و پلاک های مجاور بالاخص پلاک ضلع غربی بسیار فرسوده و ساخته شده از کاهگل و چوب می باشد و همچنین نقشه های سازه نگهبان متناسب با شرایط گودبرداری نمی باشد لذا مهندس محاسب می بایستی نقشه ها جدید سازه نگهبان را تهیه نماید که در هر دو مرحله عملیات تخریب و گود برداری قابل اجرا باشد و کلیه مراحل تخریب ضلع غربی می بایستی با اطلاع و هماهنگی و زیر نظر اینجانب صورت پذیرد.

امضاء و مهر مهندس ناظر:

تاریخ:

چگونگی پایدار سازی همجواری ها:

شماره نظام مهندسی:

نام:

تاریخ تأیید:

نام خانوادگی:

امضاء:

مشخصات تأیید کننده -
توسط سازمان تکمیل گردد